

上海市固体（危险）废物 跨省市转移实施方案

申请单位：立邦工业涂料（上海）有限公司（公章）

填报日期：2023 年 10 月 9 日



申请者承诺

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的固体废物名称、类别、代码、数量与实际相符。固体废物转移至外省市利用或处置的，接受单位确具备相应利用或处置能力和污染防治措施。加强废物转移过程跟踪，确保转移的废物均到达接受单位进行安全利用处置，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字：1734

日期：2023.10.10

第一部分：拟转移废物基本情况

表 1 废物产生情况

废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）

立邦工业涂料（上海）有限公司是经上海市人民政府外经贸委批准、由新加坡立时投资，于 2010 年 12 月在上海金山第二工业区成立的外商独资企业，注册资本为 1800 万美元。公司规模为年产 40000 吨工业涂料及年产 40000 吨配套涂料树脂。公司经营范围：涂料、防火材料、环保型装饰装修材料，树脂，表面处理剂、助剂及其他辅助产品和涂料调色机械的生产项目，上述产品和同类商品及其包装材料和上述涂料产品原材料的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务和涂装工程咨询。

产品及产废情况： 产品：涂料的生产和加工。产废为洗缸废溶剂

产品情况			产生危险废物情况	
产品名称	主要成分化学名	年产量	废物名称	年产生量
涂料	二甲苯、乙酸丁酯、乙二醇丁醚、环己酮、芳烃类溶剂	40000 吨	200L 危废铁桶&200L 危废塑料桶	60000 个
			1000L 吨箱	200 个

表 2 与申请转移废物相关的生产工艺




表 3 废物组分、特性（详见附件）					
废物名称	主要组分	相应比例（%）	危害特性		形态
清洗废溶剂	乙酸丁酯	35%	腐蚀性	☐	固态 ☐
	二甲苯	55%	毒性	☒	半固态 ☐
			易燃性	☒	粉末态 ☐
			反应性	☐	颗粒态 ☐
			感染性	☐	液态 ☒
			腐蚀性	☐	固态 ☐
			毒性	☐	半固态 ☐
			易燃性	☐	粉末态 ☐
			反应性	☐	颗粒态 ☐
			感染性	☐	液态 ☐
			腐蚀性	☐	固态 ☐
			毒性	☐	半固态 ☐
			易燃性	☐	粉末态 ☐
			反应性	☐	颗粒态 ☐
			感染性	☐	液态 ☐

第二部分：废物包装、运输情况

表 1 废物包装情况

序号	废物名称	包装物（容器）名称	材质	容积	是否有危废标签
1	200L 危废铁桶 &200L 危废塑料桶	桶	金属&塑料	200L	是
2	1000L 吨箱	吨箱	塑料	1000L	是

表 2 废物运输情况

运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述）

1、江苏远众物流有限公司是一家具有道路运输经营许可证，经营性道路危险货物运输（2类1项，2类2项，2类3项，3类，4类1项，，5类1项，6类1项，8类，9类，危险废物）（剧毒化学品除外）苏交运管许可常字 320401370001 号。

运输使用危险品车运输，运输过程符合交管部门运输相关规定。

运输方式： 道路 ☒ 铁路 ☐ 水路 ☐

运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图）

上海市金山区（金山大道→新卫高速→上海绕城高速）→上海市松江区（上海绕城高速）→上海市青浦区（上海绕城高速）→沪京高速→沪蓉高速→沪武高速→盛帆容器北门



表 3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

1、运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备

表 3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备

- 1、危险废物在收集、运输环节严格按照《危险废物污染防治技术政策》进行。
- 2、危险废物收集容器外壳完整，防止有害物质的渗出。收集包装使用专用的具有相应分类标识的收集装置。
- 3、贮存、转运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，应不易破损、老化、变形，能有效防止液态物质渗漏和扩散。
- 4、装危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄露、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。
- 5、容器必须贴有国家标准所要求的分类标识。在包装运输前和运输过程中应保证结构完整。
- 6、要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，以减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

2、运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备

- 1) 根据本企业具体情况，成立事故应急救援小组，建立应急组织系统：制定事故应急预案，配备必要的应急设备。加强平时培训，确保在事故发生时能快速做出反应。
- 2) 事故发生时，应迅速将危险区的人员撤离至安全区，并迅速送往最近的医院救治。
- 3) 设置事故应急连锁装置，一旦发生事故，可自动切断电源、立即停车。出现污染事故，应立即报告，组织抢救队按应急原处置，并上报环保、消防部门。。

3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备

1) 应急救援队伍调度按照事故级别进行人员、物资调度由事故级别负责人执行。控制事故扩大的措施：侦检：搜寻被困人员；确认泄露处的形状、大小、流速及流散方向；确认设施、建（构）筑物险情；确认消防设施运行情况；确定攻防路线、阵地；现场及周边污染情况。控制事故扩大：选定水源、铺设水带、设置阵地、有序展开；喷射泡沫充分覆盖泄露有机物液面；用砂土、水泥等及时围堵或导流，防止泄漏物向地表水体流散。堵漏：根据现场泄露情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施，包括罐体、管道、阀门、法兰；所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全；关闭前置阀门，切断泄露电源。

第三部分 废物处理处置情况

表 1 接受单位基本情况

单位名称：常州市盛帆容器再生利用有限公司


危废经营许可证编号：JSCZ041200D040-2

有效期：自 2022 年 12 月至 2025 年 12 月


清洗含废有机溶剂的包装桶（HW49）20 万只/年（其中吨桶 5 万只/年）、含有机树脂类废物的包装桶（HW49）15 万只/年，合计 35 万只/年#；

表 2 与接收废物相关的处理处置情况

1) 树脂类废桶回收工艺



2) 有机溶剂废桶回收工艺



第四部分 上年度固体（危险）废物跨省转移情况

出厂日期	转移批次	联单编号	废物名称	类别/代码	转移量（吨）	运输单位	车号	接收单位	接收日期
23.6.8-23.10.8	23.6.8-23.10.8	2023310 1104774 -202331 0119355	包装废物 （大桶）	900-041-49	511	江苏腾巍国际货运代理有限公司、苏州新区华润运输有限公司	苏 E6C176、 苏 EQR575、 苏 EPR215、 苏 ESF782、 苏 E6M753、	苏州旺伦环保科技有限公司	23.6.8-23.10.8
23.2.2-23.9.28	23.2.2-23.9.28	2023310 1012710 -202331 0119065	包装废物 （大桶）	900-041-49	99.76	上海威威物流有限公司、上海化学工业区物流有限公司、	沪 FC8332、 沪 ES0310、 沪 E-J2006、	上海绿邹环保科技有限公司	23.2.2-23.9.28
		4							
		6							

23.5.31	23.5.31-23.5.31	2023310 1097956	包装废物 (小桶)	900-041-49	0.9095	上海威威物流有限公司	沪 FC8332	上海绿邹环保科技有限公司	23.5.31
23.1.12-23.9.27	23.1.12-23.9.27	2023310 1004989 -202331 0118923 6	包装废物 (大桶)	900-041-49	251	南通杰友危险品运输有限公司	苏 FH0729、 苏 F76791、苏 FK861 挂、苏 F64548、苏 F66939、苏 FL568 挂、苏 FH3953、苏 FJ772 挂	南通瑞盈环保科技有限公司	23.1.12-23.9.28
23.7.5-23.9.27	23.7.5-23.9.27	2023310 1124922 -202331	废油漆桶 (小桶)	900-041-49	29	南通杰友危险品运输有限公司	苏 FH0729、 苏 F64548、苏 F57802、苏	南通瑞盈环保科技有限公司	23.7.5-23.9.28

		0118933				F59285	宝山钢铁股份有限公司(危废处置)	
23.5.18-23	23.5.18-23	2023310	包装废物、 废油漆桶	900-041-49	13.9	上海钢良汽车运输合作公司、上海威威物流有限公司	沪 FT6211、沪 EJ0300、沪 FF0380	23.5.18-23 6.21
.6.21	.6.21	1088482	(小桶)					
		-202331						
		0111487						
		4						
23.4.28-23	23.4.28-23	2023310	包装废物、 废油漆桶	900-041-49	8	上海威威物流有限公司	沪 FF0380、沪 EG6103、沪 EB5251、沪 FF6266	23.4.28-23 5.6
.5.6	.5.6	1075216	(大桶)					
		-202331						
		0107896						
		6						

跨省转移主要原因：

- 1、公司每年产生的清洗废溶剂数量非常巨大，市内单位只能焚烧处置，成本较高，外省单位可以综合利用。

