


百菲萨环保科技（江苏）有限公司-危废规范化评估整改报告

序号	问题	整改措施	整改情况	整改照片
1	信息公示牌设置在厂区内，达不到接受社会监督要求。	已在全国建设项目环境信息公示平台 https://www.eiacloud.com/ 中公示	已完成	
2	管理计划中废劳保等危废危险特性描述有“感染性”。	已在2025年度危废管理计划中更改危险废物特性描述。	已完成	
3	来料台账中未明确危废危废名称、类别、八位码等信息(单位内物流工作人员管理)；实验室未见投放登记表；	已在台账中明确危废代码，名称等信息。已完成实验室投放记录，并对实验室人员进行培训。	已完成	

4	次生危废标签未填写主要成分； 库房分区牌中将一般固废纳入其中。	已在危废系统中更改危废标签信息，已填写主要成分。已更新危废分区标识牌。	已完成	 
5	氧化锌综合利用产物未按相应标准开展有害成分检测。	按相应标准开展氧化锌有害成分检测。	已完成	

百菲萨环保科技（江苏）有限公司

2025年3月26

